

Lokalitetsnummer	575-81013	Lokalitetsnavn	Nørregade 20 - 22
Lokalitetsstatus	V2-kortlagt	Statusdato	26-11-2009
Hovedadresse	Nørregade 20, 6650 Brørup		
Supplerende adresser	Nørregade 16, 6650 Brørup Nørregade 14, 6650 Brørup Østergade 2A, 6650 Brørup Nørregade 22, 6650 Brørup Nørregade 18, 6650 Brørup		

Matrikel	Matrikelstatus	Nuancering	A/H	OSD	Ind.opl	OFV	Natur	Bolig	Inst.	Lege	Ingen
11s, Eskelund By, Brørup	V2-kortlagt	Ingen	A								
11am, Eskelund By, Brørup	V2-kortlagt	Ingen	A								
11gl, Eskelund By, Brørup	Udgået inden kortlægning		A								
11gk, Eskelund By, Brørup	Udgået inden kortlægning		A								
11be, Eskelund By, Brørup	Udgået inden kortlægning		A								
11t, Eskelund By, Brørup	Udgået inden kortlægning		A								
11bg, Eskelund By, Brørup	Udgået inden kortlægning		A								
11cq, Eskelund By, Brørup	Udgået inden kortlægning		A								
	Samlet indsatsvurdering for lokaliteten										X

Nuancering af jordforurening:


F0: ingen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have.

F1: ingen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, hvis simple råd følges.

F2: kan have sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, eller skal undersøges nærmere.

A/H:	Aktiv matrikel lig med kendt matrikel i matrikelkortet. Historisk matrikel lig med matriklen findes ikke længere i matrikelkortet.
OSD:	Område med særlige drikkevandsinteresser.
Ind.opl.:	I indvindingsopland til almen vandforsyning.
OFV:	Overfladevand.
Natur	Natura 2000 områder.
Bolig:	Bolig på matriklen.
Inst.:	Institution på matriklen.
Lege:	Legeplads på matriklen.
Ingen:	Ingen indsats.

Kort



Forventet indsats	Begrundelse
Indsats, ingen offentlig, ikke omfattet	Konvertering: Bemærkninger/ændringer fra tidl. indsatsområde sagstrin ----- -- Dato: 2010-01-06 08:17:23 Forventet/planlagt indsats: Indsats, ingen offentlig, ikke omfattet Bemærkninger: Ubenyttet areal TTK 06-01-10 Dato: 2009-05-15 08:54:44 ----- -- Script *JAR193 _tillaeg_kopier_statusflade_til_planlagteindsatser.sql* har opdateret flade for denne. Script *JAR193 _tillaeg_kopier_statusflade_til_planlagteindsatser.sql* har opdateret flade for denne.

Bemærkning

Geoteknisk rapport fremsendt fra Vejen Kommune. Fyldjorden diffust forurenet - ej afgrænset. Afventer supplerende undersøgelse/oprydning fra Vejen Kommune. TTK 22-09 2009

575-81013 = 559-81013 i ROKA

Sagsforløb

Oprettelsesdato	Afgørelsesdato	Afgørelser og ansøgninger	Sagsbehandler
15-05-2009	15-05-2009	LOKALISERET	TTK
22-09-2009	22-09-2009	Kortlægning, udgået inden	TTK
22-09-2009	22-09-2009	Kortlægning, varsel, V1	TTK
21-10-2009	21-10-2009	Kortlægning, udgået inden	TTK
21-10-2009	26-11-2009	Kortlægning, varsel, V2	TTK
26-11-2009	26-11-2009	Kortlægning, V2	TTK
06-01-2010	06-01-2010	PROJEKTFASE	TTK
06-01-2010	06-01-2010	PROJEKTFASE	TTK
14-06-2010	14-06-2010	Datavask, Indberetningstjek 2009, Start	RGJØ
14-06-2010	14-06-2010	Datavask, Indberetningstjek 2009, Afsluttet og overdraget til sagsbehandler	RGJØ

Aktiviteter

Navn	Aktivitet	Branche	Start dato	Slut dato	I drift pr.
olietank	Villaolietank, privat oplag af	boligejendom			
Bemærkning					

Projekter og faser

Projekt navn	Start dato	Slut dato	Lovgrundlag
Projekt kommune, 575-81013	01-01-2009	01-01-2009	
Fasenavn	Start dato	Slut dato	Fase Lovgrundlag
Undersøgelse - afgrænsende	01-01-2009	31-12-2009	Afgørelser efter lov om forurenet jord/jordforureningsloven (Jfl)

Fundne stoffer

Stofgruppe	Stof	Fase	Jord	Luft	Vand	Recipient
Olie-benzin	Olie	Undersøgelse - afgrænsende	X			
Olie-benzin	Olie	Undersøgelse - afgrænsende	X			

Stoffer fundet i hhv. Jord, luft, vand (grundvand) og recipient.

Sagsbehandler Jesper Østergaard

Kontaktoplysninger

For yderligere oplysninger kan du henvende dig til:

Region Syddanmark Vejle Damhaven 12 DK-7100 Vejle Tel. 7663 1917	Region Syddanmark Odense Rugårdsvej 46c, DK-5000 Odense C Tel. 7663 1917	Region Syddanmark Ribe Sorsigvej 35 DK-6760 Ribe Tel. 7663 1917
e-mail: VJKR@rsyd.dk hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk		